Commune : **MONTIVILLIERS** | Rivière : **La Lézarde**

Façade bâtiment, 8 rue de Bréquigny

Commentaires : Inondation par la Curande.
La façade est celle donnant rue Bréquigny.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : DIREN_IDF_S_578 **Date de mise à jour :** 28/08/2024
Auteur : SPC SMYL

Vue de la rue Bréquigny

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.19386340 / Y: 49.54748180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496877.03 / Y: 6942298.38
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1938634 / Y: 49.5474818
Code Hydro: H73-0400 **Rive de référence:** Droite

25 Décembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **15.17 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque offciel indiquant le niveau de la crue de la Curande du 25-26 décembre 1999 à Montivilliers .

GÉNÉRAL

Code : DIREN_IDF_R_578_843 **Date de mise à jour :** 27/06/2018
Auteur : SPC SMYL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Particulier
Commentaires sur le nivellement : hauteur (mètres) par rapport au sol : 115
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 15.170 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.17 m