


Commune : **QUIMPERLE**Rivière : **L' Isole****3 place Hervo, magasin Cocoon lingerie****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** DHE_29233-004**Date de mise à jour :** 06/10/2016**Auteur :** SPC VCB


vue de l'entrée du magasin Cocoon lingerie

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.54589710 / Y: 47.87245800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 211195.14 / Y: 6772723.8**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.5458971 / Y: 47.872458**Code Hydro:** J48-0300**Rive de référence:** Gauche**24 Décembre 2013**Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime**Altitude calculée de l'eau : **5.45 m**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Plancher à l'entrée du magasin. Une galerie rejoignant la Laïta est connectée à la cave du magasin. Le 24 décembre 2013, l'inondation par la Laïta est survenue 45mn avant celle par l'Isole. Le niveau de l'inondation dans le magasin était identique le 24 décembre 2013 et le 2 janvier 2014 (confirmé par les mesures à la station Charles de Gaulle).

GÉNÉRAL**Code :** DHE_29233-004-004**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

23/09/2019

MARQUE**PHEC :** Non**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 27/02/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**PLANCHER À L'ENTRÉE DU MAGASIN COCOON LINGERIE - 30/10/2015****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** Géomètre (cabinet)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Plancher à l'entrée du magasin Cocoon lingerie**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 5.050 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.400 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.45

Plancher à l'entrée du magasin Cocoon lingerie