



Commune : **VENETTE**

mur en retour en rive droite en aval du barrage de Venette

Commentaires : Plusieurs crues indiquées

5 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Oise-Aisne

Code : SPCOA-178

Date de mise à jour : 23/06/2021

Auteur : SPC OA



site des repères de Venette

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.80744150 / Y: 49.41361900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 686022.36 / Y: 6923811.63

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8074415 / Y: 49.413619



Février 1995

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque 1995

GÉNÉRAL

Code : SPCOA-178-2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC OA

23/06/2021

MARQUE

Texte : 1995

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue





plaque 1995

Commune : **VENETTE** | **mur en retour en rive droite en aval du barrage de Venette**

Commentaires : Plusieurs crues indiquées **5** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
Unité de gestion : Oise-Aisne
Code : SPCOA-178 **Date de mise à jour :** 23/06/2021
Auteur : SPC OA



GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.80744150 / Y: 49.41361900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 686022.36 / Y: 6923811.63
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8074415 / Y: 49.413619

1784 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : plaque 1784

GÉNÉRAL
Code : SPCOA-178-1 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC OA 23/06/2021

MARQUE
Texte : 1784
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue



Commune : **VENETTE** | **mur en retour en rive droite en aval du barrage de Venette**

Commentaires : Plusieurs crues indiquées


5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Oise-Aisne
 Code : SPCOA-178 Date de mise à jour : 23/06/2021
 Auteur : SPC OA



site des repères de Venette



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.80744150 / Y: 49.41361900
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 686022.36 / Y: 6923811.63
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8074415 / Y: 49.413619

Décembre 1993 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : plaque 1993

GÉNÉRAL

Code : SPCOA-178-3 Date de mise à jour : 23/06/2021
 Auteur : SPC OA

MARQUE

Texte : 1993
 Maximum de l'inondation : Non
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Longue




1993

Commune : **VENETTE** | **mur en retour en rive droite en aval du barrage de Venette**

Commentaires : Plusieurs crues indiquées **5** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
Unité de gestion : Oise-Aisne
Code : SPCOA-178 **Date de mise à jour :** 23/06/2021
Auteur : SPC OA



GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.80744150 / Y: 49.41361900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 686022.36 / Y: 6923811.63
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8074415 / Y: 49.413619

1846 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque 1846

GÉNÉRAL
Code : SPCOA-178-4 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC OA 23/06/2021

MARQUE
Texte : 1846
Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue





Commune : **VENETTE**

mur en retour en rive droite en aval du barrage de Venette

Commentaires : Plusieurs crues indiquées

5 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Oise-Aisne

Code : SPCOA-178

Date de mise à jour : 23/06/2021

Auteur : SPC OA



site des repères de Venette

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.80744150 / Y: 49.41361900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 686022.36 / Y: 6923811.63

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8074415 / Y: 49.413619



29 Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque 2001

GÉNÉRAL

Code : SPCOA-178-5

Date de mise à jour :

Auteur : SPC OA

23/06/2021

MARQUE

Texte : 2001

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue



plaque 2001