



Commune : **VENETTE**

mur en retour en rive droite en aval du barrage de Venette

Commentaires : Plusieurs crues indiquées

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : SPCOA-178

Date de mise à jour : 23/06/2021

Auteur : SPC OA



site des repères de Venette

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.80744150 / Y: 49.41361900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 686022.36 / Y: 6923811.63

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8074415 / Y: 49.413619



Février 1995

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque 1995

GÉNÉRAL

Code : SPCOA-178-2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC OA

23/06/2021

MARQUE

Texte : 1995

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue



plaque 1995