Commune : **VENETTE**

mur en retour en rive droite en aval du barrage de Venette

Commentaires : Plusieurs crues indiquées

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Oise-Aisne
Code : SPCOA-178
Date de mise à jour : 23/06/2021
Auteur : SPC OA

site des repères de Venette

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.80744150 / Y: 49.41361900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 686022.36 / Y: 6923811.63
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8074415 / Y: 49.413619

1846

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque 1846

GÉNÉRAL

Code : SPCOA-178-4
Date de mise à jour : 23/06/2021
Auteur : SPC OA

plaque 1846

MARQUE

Texte : 1846
Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui
État du repère : Bon
Pérennité : Longue