



Commune : VENETTE

## mur en retour en rive droite en aval du barrage de Venette

Commentaires : Plusieurs crues indiquées

5

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : SPCOA-178

Date de mise à jour : 23/06/2021

Auteur : SPC OA



site des repères de Venette

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.80744150 / Y: 49.41361900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 686022.36 / Y: 6923811.63

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8074415 / Y: 49.413619

**29 Mars 2001**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Plaque

Commentaires : Plaque 2001

### GÉNÉRAL

Code : SPCOA-178-5

Auteur : SPC OA

Date de mise à jour :

23/06/2021



plaque 2001

### MARQUE

Texte : 2001

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue