



Commune : **EPERNON**

Rivière : **La Drouette**

Porte arrière de la bibliothèque

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201610185859

Date de mise à jour : 18/10/2016

Auteur : SPC.SACN



Arrière de la bibliothèque (photo DDT 28)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.68038240 / Y: 48.60820000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 602717.7 / Y: 6835035.35

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6803824 / Y: 48.6082

Code Hydro: H41-0400

Rive de référence: Droite



1^{er} Juin 2016

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Cette laisse n'a pas été nivelée

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201610182516

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

19/02/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Repère calculé : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDT 28 - 01/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDT 28



Laisse d'inondation sur la porte arrière (photo DDT 28)