Commune : **EPERNON** | Rivière : **La Drouette**

Porte arrière de la bibliothèque

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_201610185859 **Date de mise à jour :** 18/10/2016
Auteur : SPC.SACN

Arrière de la bibliothèque (photo DDT 28)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.68038240 / Y: 48.60820000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 602717.7 / Y: 6835035.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6803824 / Y: 48.6082
Code Hydro: H41-0400 **Rive de référence:** Droite

1er Juin 2016

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Cette laisse n'a pas été nivelée

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201610182516 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC.SACN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Repère calculé : Non

Laisse d'inondation sur la porte arrière (photo DDT 28)

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDT 28 - 01/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 28