

Commune : **EPERNON**Rivière : **La Drouette**

## Porte arrière de la bibliothèque

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB\_S\_201610185859**Date de mise à jour :** 18/10/2016**Auteur :** SPC.SACN

Arrière de la bibliothèque (photo DDT 28)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.68038240 / Y: 48.60820000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 602717.7 / Y: 6835035.35**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6803824 / Y: 48.6082**Code Hydro:** H41-0400**Rive de référence:** Droite**1<sup>er</sup> Juin 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Cette laisse n'a pas été nivelée

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201610182516**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

19/02/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Repère calculé :** Non

Laisse d'inondation sur la porte arrière (photo DDT 28)

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDT 28 - 01/06/2016

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDT 28