


Commune : **ATTIGNY** | Rivière : **L' Aisne**

**Attigny, 5 rue de l'Assaut**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Bassins du Nord  
 Code : SPCOA-853 Date de mise à jour : 23/06/2021  
 Auteur : SPC OA



Attigny, 5 rue de l'Assaut

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.57746405 / Y: 49.48108690  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 814349.19 / Y: 6932443.32  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.5774641 / Y: 49.4810869  
 Code Hydro: H1--0200 Rive de référence: Droite


**Décembre 1993** Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires** : Crue de décembre 1993 au 5 rue de l'Assaut sur muret à droite de l'entrée

**GÉNÉRAL**

Code : SPCOA-853-1 Date de mise à jour : 23/06/2021  
 Auteur : SPC OA



**MARQUE**

Texte :  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 État du repère : Non renseigné

**CRUE DE DÉCEMBRE 1993 : 82.70 M NGF 69 - 27/10/2016**

Référence nivelée : Marque d'inondation  
 Description référence du repère : marque sur muret