



Commune : **BEAUVAIS**

## Site jonction bras annexe et rivière de St Just

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Bassins du Nord

**Code :** SPCOA 1075

**Date de mise à jour :** 23/06/2021

**Auteur :** SPC OA



Site deux repères sur rivière St Just et bras annexe

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.06208594 / Y: 49.43899300

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 631952.76 / Y: 6927021.77

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0620859 / Y: 49.438993



## Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère :

**Commentaires :** Echelle de crue sur rivière de St Just

### GÉNÉRAL

**Code :** SPCOA-1075-1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC OA

24/07/2025

### MARQUE

**Texte :** Graduation

**Visibilité :** Oui

**Pérennité :** Longue

**État du repère :** Bon



Echelle de crues sur rivière St Just

Commune : **BEAUVAIS** | **Site jonction bras annexe et rivière de St Just**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
 Unité de gestion : Bassins du Nord  
 Code : SPCOA 1075 Date de mise à jour : 23/06/2021  
 Auteur : SPC OA



Site deux repères sur rivière St Just et bras annexe

**GÉOLOCALISATION**  
 Coordonnées WGS84 : X: 2.06208594 / Y: 49.43899300  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 631952.76 / Y: 6927021.77  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0620859 / Y: 49.438993

**Date inconnue ou approximative**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère :

Commentaires : Echelle de crues sur bras annexe à la rivière de St Just

**GÉNÉRAL**  
 Code : SPCOA-1075-2 Date de mise à jour : 24/07/2025  
 Auteur : SPC OA

**MARQUE**  
 Texte : Graduation  
 Visibilité : Oui État du repère : Bon  
 Pérennité : Longue



Echelle de crues sur bras annexe à la rivière de St Just