

Commune : **QUIMPERLE**Rivière : **L' Ellé****13 rue de l'Ellé, rive droite****Commentaires** : Bâtiment au 13 rue de l'Ellé, rive droite de l'Ellé**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtière Bretons**Code** : DHE\_29233-012**Date de mise à jour** : 06/12/2016**Auteur** : SPC VCB

rue de l'Ellé, bâtiment au n°13

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -3.54413860 / Y: 47.87271400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 211328.51 / Y: 6772741.26**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.5441386 / Y: 47.872714**Code Hydro**: J4--0200**Rive de référence**: Droite**24 Décembre 2013**Altitude calculée de l'eau : **5.62 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires** : Niveau d'eau déduit d'une photographie au n°13 de la rue de l'Ellé**GÉNÉRAL****Code** : DHE\_29233-012-012**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

27/09/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non**Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 27/02/2015**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**LIMITE DE L'INONDATION AU NIVEAU DU SOUPIRAIL À DROITE DE LA PORTE - 25/06/2019****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivellement** : La photographie a été prise au moment du pic de crue. La laisse nivelée est à un niveau inférieur d'une vingtaine de centimètres aux autres laisses de la même rue ce qui interroge sur la fiabilité du nivellement.**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : limite de l'inondation au niveau du soupirail à droite de la porte**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 5.620 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 5.62

rue de l'Ellé, le 24/12/2013 à 19:42