



Commune : CREIL

Pont sur la D1016

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : SPCOA-43

Date de mise à jour : 23/06/2021

Auteur : SPC OA



Pont sur l'Oise- D1016

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.48586852 / Y: 49.26469310

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 662572.03 / Y: 6907348.8

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4858685 / Y: 49.2646931



6 février 1995

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Photographie

Commentaires : Echelle de crues, repère du 6 février 1995

GÉNÉRAL

Code : SPCOA-43-2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC OA

09/07/2021

MARQUE

Texte : Echelle de crues, repère à 29,31m NGF normal

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue



Echelle de crues, repère du 6 février 1995 à 29,31 m NGF normal

Commune : **CREIL** | **Pont sur la D1016**

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
 Unité de gestion : Bassins du Nord
 Code : SPCOA-43 Date de mise à jour : 23/06/2021
 Auteur : SPC OA



Pont sur l'Oise- D1016

GÉOLOCALISATION
 Coordonnées WGS84 : X: 2.48586852 / Y: 49.26469310
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 662572.03 / Y: 6907348.8
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4858685 / Y: 49.2646931

Mars 2001 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Echelle de crues, repère de mars 2001 (Photo en NGF ortho)

GÉNÉRAL
 Code : SPCOA-43-1 Date de mise à jour : 23/06/2021
 Auteur : SPC OA

MARQUE
 Texte : graduation 29,10 m NGF normal
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Longue



Echelle de crues