



Commune : SAINT-LEU-D'ESSERENT

## Site de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

2

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : SPCOA-42

Auteur : SPC OA

Date de mise à jour : 23/06/2021



site de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.45180745 / Y: 49.24437390

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 660076.78 / Y: 6905105.27

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4518075 / Y: 49.2443739



29 Décembre 1993

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère :

Commentaires : Echelle amont de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

### GÉNÉRAL

Code : SPCOA-42-1

Auteur : SPC OA

Date de mise à jour :

09/07/2021

### MARQUE

Texte : graduation

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue



Echelle amont de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent



Commune : SAINT-LEU-D'ESSERENT

## Site de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

2

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : SPCOA-42

Date de mise à jour : 23/06/2021

Auteur : SPC OA



site de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.45180745 / Y: 49.24437390

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 660076.78 / Y: 6905105.27

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4518075 / Y: 49.2443739



### Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère :

Commentaires : Echelle aval de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

### GÉNÉRAL

Code : SPCOA-42.2

Auteur : SPC OA

Date de mise à jour :

24/07/2025



Echelle aval de l'écluse de Creil à St Leu d'Esserent

### MARQUE

Texte : graduation

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue