

Commune : **CAVAILLON** | **Ouvrage SNCF des Ratacans**

Commentaires : Une marque a été posée lors du débordement en décembre 2008 du Calavon-Coulon au niveau du pont SNCF des Ratacans. **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
Unité de gestion : Grand Delta
Code : WEB_S_201612183854 **Date de mise à jour :** 09/10/2024
Auteur :



Pont rail SNCF au niveau des Ratacans. Vue depuis le lit mineur. Auteur: Actions-Coulon

GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 5.04689300 / Y: 43.85006500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 864586.94 / Y: 6307806.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.046893 / Y: 43.850065

15 décembre 2008
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marquage à la peinture faite sur le pilier gauche (dans le sens d'écoulement de l'eau) à la peinture. Coulon débordement 15.12.2008. Probablement la hauteur maximum de la crue.

GÉNÉRAL
Code : WEB_R_201612185845 **Date de mise à jour :** 09/10/2024
Auteur :

MARQUE
Texte : 15.12.2008
Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui



Marquage à la peinture sur le pilier aval côté Ratacan. Auteur: Actions-Coulon