

Commune : **CAVAILLON** | **Ouvrage SNCF des Ratacans**

**Commentaires :** Une marque a été posée lors du débordement en décembre 2008 du Calavon-Coulon au niveau du pont SNCF des Ratacans. **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
**Unité de gestion :** Grand Delta  
**Code :** WEB\_S\_201612183854 **Date de mise à jour :** 09/10/2024  
**Auteur :**



Pont rail SNCF au niveau des Ratacans. Vue depuis le lit mineur. Auteur: Actions-Coulon

**GÉOLOCALISATION**  
**Coordonnées WGS84 :** X: 5.04689300 / Y: 43.85006500  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 864586.94 / Y: 6307806.15  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.046893 / Y: 43.850065

**15 décembre 2008**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Marquage à la peinture faite sur le pilier gauche (dans le sens d'écoulement de l'eau) à la peinture. Coulon débordement 15.12.2008. Probablement la hauteur maximum de la crue.

**GÉNÉRAL**  
**Code :** WEB\_R\_201612185845 **Date de mise à jour :** 09/10/2024  
**Auteur :**

**MARQUE**  
**Texte :** 15.12.2008  
**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Oui



Marquage à la peinture sur le pilier aval côté Ratacan. Auteur: Actions-Coulon