



Commune : CAVAILLON

## Ouvrage SNCF des Ratacans

**Commentaires :** Une marque a été posée lors du débordement en décembre 2008 du Calavon-Coulon au niveau du pont SNCF des Ratacans.

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** WEB\_S\_201612183854**Date de mise à jour :** 09/10/2024**Auteur :**

Pont rail SNCF au niveau des Ratacans. Vue depuis le lit mineur. Auteur: Actions-Coulon

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.04689300 / Y: 43.85006500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 864586.94 / Y: 6307806.15**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.046893 / Y: 43.850065

## 15 Décembre 2008

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** Marquage à la peinture faite sur le pilier gauche (dans le sens d'écoulement de l'eau) à la peinture.

Coulon débordement 15.12.2008. Probablement la hauteur maximum de la crue.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201612185845**Date de mise à jour :****Auteur :**

09/10/2024

### MARQUE

**Texte :** 15.12.2008**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui

Marquage à la peinture sur le pilier aval côté Ratacan. Auteur: Actions-Coulon