

Commune : **TRESQUES** | Rivière : **La Tave**

**86 Place du Marche**

**Commentaires** : Adresse approximative (BD ADRESSE au plus proche voisin). WC d'un bâtiment

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Grand Delta  
**Code** : GARD\_S\_cez\_155      **Date de mise à jour** : 17/01/2017  
**Auteur** : SPC GD



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 4.58822600 / Y: 44.10529300  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 827141.68 / Y: 6335310.82  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.588226 / Y: 44.105293  
**Code Hydro**: V5470580      **Rive de référence**: Non renseigné

**Octobre 1983**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires** : Mur extérieur et porte wc - enquête SMAB Cèze, fiches DDE - plus d'informations : [https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes\\_fiches/178.pdf](https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes_fiches/178.pdf)

**GÉNÉRAL**

**Code** : GARD\_R\_cez\_155\_2      **Date de mise à jour** : 19/02/2018  
**Auteur** : SPC GD

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES DE L'OBSERVATOIRE DU GARD DU RISQUE INONDATION NOE -**

**Type de repérage** : Source bibliographique  
**Organisme(s)** : Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE