

Commune : **SAINT-ANDRE-DE-ROQUEPERTUIS** | Rivière : **La Cèze**  
**5058 Le Courau**

**Commentaires :** Adresse approximative (BD ADRESSE au plus proche voisin). Porche d'entrée de la grange en bordure de route

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Grand Delta  
**Code :** GARD\_S\_cez\_66      **Date de mise à jour :** 17/01/2017  
**Auteur :** SPC GD



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.44924300 / Y: 44.24010400  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 815742.15 / Y: 6350072.04  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.449243 / Y: 44.240104  
**Code Hydro:** V54-0400      **Rive de référence:** Non renseigné

**Septembre 1976**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Mur - fiche DDE cez\_66 - plus d'informations : [https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes\\_fiches/311.pdf](https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes_fiches/311.pdf)

**GÉNÉRAL**

**Code :** GARD\_R\_cez\_66\_3      **Date de mise à jour :** 17/04/2018  
**Auteur :** SPC GD

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES DE L'OBSERVATOIRE DU GARD DU RISQUE INONDATION NOE -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE

