
	Commune : SAINT-ANDRE-DE-ROQUEPERTUIS	Rivière : La Cèze
5058 Le Courau		
Commentaires : Adresse approximative (BD ADRESSE au plus proche voisin). Porche d'entrée de la grange en bordure de route	3	Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
Unité de gestion : Grand Delta
Code : GARD_S_cez_66
Date de mise à jour : 17/01/2017
Auteur : SPC GD



GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 4.44924300 / Y: 44.24010400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 815742.15 / Y: 6350072.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.449243 / Y: 44.240104
Code Hydro : V54-0400
Rive de référence : Non renseigné



	Septembre 1976	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation
Commentaires : Mur - fiche DDE cez_66 - plus d'informations : https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes_fiches/311.pdf			

GÉNÉRAL
Code : GARD_R_cez_66_3
Date de mise à jour :
Auteur : SPC GD
17/04/2018



MARQUE
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
État du repère : Non renseigné
Pérennité : Aucune
Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES DE L'OBSERVATOIRE DU GARD DU RISQUE INONDATION NOE -
Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE