
	Commune : COLLIAS	Rivière : Le Gard
<h2>5 Chemin du Gardon</h2>		
Commentaires : Adresse approximative (BD ADRESSE au plus proche voisin). Maison dans l'ancien moulin		4 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : GARD_S_gav_283 **Date de mise à jour :** 17/01/2017
Auteur : SPC GD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.48366600 / Y: 43.95557000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 819084.95 / Y: 6318515.17
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.483666 / Y: 43.95557
Code Hydro: V71-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

	<h2>Octobre 1958</h2>	
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Mur - ancien repère,nouveaux repères à poser après réhabilitation moulin - plus d'informations : https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes_fiches/42.pdf

GÉNÉRAL

Code : GARD_R_gav_283_2 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES DE L'OBSERVATOIRE DU GARD DU RISQUE INONDATION NOE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE

