


Commune : **COLLIAS**

5 Chemin du Gardon

Rivière : **Le Gard****Commentaires :** Adresse approximative (BD ADRESSE au plus proche voisin). Maison dans l'ancien moulin**4**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** GARD_S_gav_283**Date de mise à jour :** 17/01/2017**Auteur :** SPC GD

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.48366600 / Y: 43.95557000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 819084.95 / Y: 6318515.17**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.483666 / Y: 43.95557**Code Hydro:** V71-0400**Rive de référence:** Non renseigné

Septembre 1976

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Mur - ancien repère,nouveaux repères à poser après réhabilitation moulin - plus d'informations :
https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Repères_fiches/42.pdf**GÉNÉRAL****Code :** GARD_R_gav_283_3**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GD

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES DE L'OBSERVATOIRE DU GARD DU RISQUE INONDATION NOE -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE