

Commune : **COLLIAS** | Rivière : **Le Gard**


5 Chemin du Gardon

Commentaires : Adresse approximative (BD ADRESSE au plus proche voisin). Maison dans l'ancien moulin

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : GARD_S_gav_283 **Date de mise à jour** : 17/01/2017
Auteur : SPC GD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.48366600 / Y: 43.95557000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 819084.95 / Y: 6318515.17
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.483666 / Y: 43.95557
Code Hydro: V71-0400 **Rive de référence**: Non renseigné

Septembre 1976

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Mur - ancien repère,nouveaux repères à poser après réhabilitation moulin - plus d'informations : https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes_fiches/42.pdf

GÉNÉRAL

Code : GARD_R_gav_283_3 **Date de mise à jour** : 19/02/2018
Auteur : SPC GD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère** : Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé** : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES DE L'OBSERVATOIRE DU GARD DU RISQUE INONDATION NOE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE

