
	Commune : <b>LECQUES</b>	Rivière : <b>Le Vidourle</b>
<b>30 Chemin du Maraîcher</b>		
<b>Commentaires</b> : Adresse approximative (BD ADRESSE au plus proche voisin). Montant gauche du portail du bâtiment (chapelle?) du cimetière	<b>2</b>	Repère(s) sur le site

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Unité de gestion</b> : Grand Delta	<b>Date de mise à jour</b> : 17/01/2017
<b>Code</b> : GARD_S_vid_65	<b>Auteur</b> : SPC GD



<b>GÉOLOCALISATION</b>	
<b>Coordonnées WGS84</b> : X: 4.06081300 / Y: 43.83337900	<b>Coordonnées RGF93 (Lambert 93)</b> X: 785329.94 / Y: 6304391.79
<b>Coordonnées RGF93 (ETRS89)</b> : X: 4.060813 / Y: 43.833379	<b>Code Hydro</b> : Y34-0400 <b>Rive de référence</b> : Non renseigné



	<b>Septembre 2002</b>	Nature du repère : <b>Repère normalisé (décret n°2005-233)</b>
	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	
<b>Commentaires</b> : Mur porte - pose SIAV - plus d'informations : <a href="https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes_fiches/163.pdf">https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes_fiches/163.pdf</a>		

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Code</b> : GARD_R_vid_65_2	<b>Date de mise à jour</b> :
<b>Auteur</b> : SPC GD	27/01/2022



<b>MARQUE</b>	
<b>Maximum de l'inondation</b> : Oui	<b>Visibilité</b> : Oui <b>État du repère</b> : Bon
<b>Pérennité</b> : Longue	<b>Repère calculé</b> : Non renseigné
<b>PHEC</b> : Non renseigné	
<b>SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES DE L'OBSERVATOIRE DU GARD DU RISQUE INONDATION NOE -</b>	
<b>Type de repérage</b> : Source bibliographique	
<b>Organisme</b> : Observatoire du risque inondation du département du Gard NOE	