

Commune : ANCONE

Pont en ruine de Rochemaure

Commentaires: Sur la pile du pont, face sud.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code: RH1 S 26ancone03

Date de mise à jour : 23/01/2017

Auteur: SPC GD



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 4.71266200 / Y: 44.58152800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 835954.18 / Y: 6388412.78 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 4.712662 / Y: 44.581528 Code Hydro: V---0000 Rive de référence: Gauche



31 Mai 1856

Commentaires: Support: Pilier de pont.

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Rivière : Le Rhône

Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code: RH1 R 26ancone03 1

Date de mise à jour :

Auteur: SPC GD 17/04/2018



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité: Non renseigné État du repère : Moyen Pérennité: Non renseigné Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES PLUS HAUTES EAUX SUR LE RHÔNE, ISSU DE LA BASE DE DONNÉES DU TERRITOIRE **RHÔNE** -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme: Territoire Rhône

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode: Non renseigné Organisme: Territoire Rhône

Commentaires sur le nivellement : IGN Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.750 m