



Commune : CADEROUSSE

## Chemin de Gabin

Commentaires : Sur le calvaire.

Rivière : Le Rhône

1

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : RH1\_S\_84cadero04

Date de mise à jour : 23/01/2017

Auteur : SPC GD



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.73093700 / Y: 44.10838600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 838556.78 / Y: 6335894.5

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.730937 / Y: 44.108386

Code Hydro: V---0000

Rive de référence: Gauche

**3 Décembre 2003**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Support : Calvaire.

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée**

### GÉNÉRAL

Code : RH1\_R\_84cadero04\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GD

24/04/2018



Photo du repère

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Bon

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES PLUS HAUTES EAUX SUR LE RHÔNE, ISSU DE LA BASE DE DONNÉES DU TERRITOIRE RHÔNE -**

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : Territoire Rhône

### NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : Territoire Rhône

Commentaires sur le nivelllement : Asso AVEEZI

Référence nivélée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.530 m