

Commune : **HUISMES** | Rivière : **L' Indre**


Lieu dit Cuzé. au niveau du n°3 impasse de Cuzé #1

Commentaires : Poteau à linge jardin privé

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : CE37_S_42-11a **Date de mise à jour :** 27/01/2017
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.26453713 / Y: 47.24644300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 493131.43 / Y: 6686487.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2645371 / Y: 47.246443
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Gauche

2 Juin 2016 Altitude calculée de l'eau : **35.59 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**


Commentaires : Crue a atteint le pied des poteaux à linge

GÉNÉRAL

Code : CE37_R_42-11a_LC17 **Date de mise à jour :**
Auteur : A. Bontemps - Cerema 05/08/2018
 Normandie-Centre

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), L'INDRE, RECENSEMENT 2016 - 01/12/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie - Centre

NIVELLEMENT POST-INONDATION - 17/10/2016

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Normandie - Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 35.590 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 35.59