



Commune : **VEIGNE**Rivière : **L' Indre****2 rue de l'huilerie (Coiffeur) #1****Commentaires** : 2 rue de l'huilerie (Coiffeur)**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Loire-Allier-Cher-Indre**Code** : CE37\_S\_45-33**Date de mise à jour** : 27/01/2017**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.73567477 / Y: 47.28728150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 528880.36 / Y: 6689894.29**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.7356748 / Y: 47.2872815**Code Hydro**: K7--0260**Rive de référence**: Gauche**2 Juin 2016**Altitude calculée de l'eau : **54.805 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Eau a atteint le milieu de la route juste devant le salon de coiffure**GÉNÉRAL****Code** : CE37\_R\_45-33\_LC146**Date de mise à jour** :**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

05/08/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), L'INDRE, RECENSEMENT 2016 - 01/12/2016**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre**NIVELLEMENT POST-INONDATION - 09/11/2016****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Croisement des rues des rangs et de l'huilerie**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 54.518 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.287 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 54.805

Vue du repère