

Commune : **VEIGNE** | Rivière : **L' Indre**


**1 rue des rangs**

**Commentaires** : 1 rue des rangs

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Loire-Allier-Cher-Indre  
**Code** : CE37\_S\_45-34      **Date de mise à jour** : 27/01/2017  
**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 0.73585404 / Y: 47.28737860  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 528894.21 / Y: 6689904.68  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.735854 / Y: 47.2873786  
**Code Hydro**: K7--0260      **Rive de référence**: Gauche

**2 juin 2016**      Altitude calculée de l'eau : **54.784 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Eau a atteint le portail du 1 rue des rangs

**GÉNÉRAL**

**Code** : CE37\_R\_45-34\_LC148      **Date de mise à jour** :  
**Auteur** : A. Bontemps - Cerema      05/08/2018  
 Normandie-Centre

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHÉC** : Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), L'INDRE, RECENSEMENT 2016 - 01/12/2016**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : CEREMA Normandie - Centre

**NIVELLEMENT POST-INONDATION - 09/11/2016**

**Méthode** : Nivellement direct  
**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre  
**Référence nivelée** : Autre type de référence  
**Description référence du repère** : Croisement des rues des rangs et de l'huilerie  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 54.518 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.266 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 54.784