

Commune : **CORMERY** | Rivière : **L' Indre**


**1bis rue de la prairie**

**Commentaires** : Témoignage garde champêtre et propriétaire

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Loire-Allier-Cher-Indre  
**Code** : CE37\_S\_47-19      **Date de mise à jour** : 27/01/2017  
**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 0.83185981 / Y: 47.26848160  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 536090.06 / Y: 6687602.76  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.8318598 / Y: 47.2684816  
**Code Hydro**: K7--0260      **Rive de référence**: Gauche

**1er juin 2016**      Altitude calculée de l'eau : **59.44 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Arrivée en haut de la marche supérieure sous l'avancée de toit

**GÉNÉRAL**

**Code** : CE37\_R\_47-19\_LC179      **Date de mise à jour** : 05/08/2018  
**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), L'INDRE, RECENSEMENT 2016 - 01/12/2016**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : CEREMA Normandie - Centre

**NIVELLEMENT POST-INONDATION - 21/11/2016**

**Méthode** : Nivellement direct  
**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre  
**Référence nivelée** : Marque d'inondation  
**Description référence du repère** : Point GPS sur le parking  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 59.440 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 59.44 m