



Commune : HUISMES

Rivière : L' Indre

Lieu dit « La Rivière », pignon de la 1ere maison rue des basses rivières. Echelle de crue EPL.

Commentaires : Echelle de crue Etablissement Public Loire

6

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** CE37_S_42-10**Date de mise à jour :** 27/01/2017**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.25095181 / Y: 47.24193760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 492087.04 / Y: 6686023.39**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2509518 / Y: 47.2419376**Code Hydro:** K7--0260**Rive de référence:** Gauche**2 Juin 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Commentaires : Crue a atteint le dessus de l'adhésif posé par le propriétaire de la maison (33 cm sur échelle crue)

GÉNÉRAL**Code :** CE37_R_42-10_LC11**Date de mise à jour :****Auteur :** A. Bontemps - Cerema
Normandie-Centre

05/08/2018



Vue du repère

Altitude calculée de l'eau : **35.58 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) - 01/12/2016****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie – Centre**NIVELLEMENT POST-INONDATION - 17/10/2016****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Normandie – Centre**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** 0 de l'échelle**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 35.250 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.330 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 35.58 m