


Commune : **RIGNY-USSE**Rivière : **L' Indre****Bourg : Impasse de la Blardière n°2****Commentaires :** Bourg : Impasse de la Blardière n°2**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** CE37\_S\_42-19**Date de mise à jour :** 27/01/2017**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.30045797 / Y: 47.25345640**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 495873.5 / Y: 6687172.96**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.300458 / Y: 47.2534564**Code Hydro:** K7--0260**Rive de référence:** Gauche**2 Juin 2016**Altitude calculée de l'eau : **35.89 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Crue a atteint le pied du poirier. inondation par infiltration**GÉNÉRAL****Code :** CE37\_R\_42-19\_LC28**Date de mise à jour :****Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

19/02/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), L'INDRE, RECENSEMENT 2016 - 01/12/2016**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre**NIVELLEMENT POST-INONDATION - 18/10/2016****Méthode :** GPS**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 35.890 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 35.89 m

Vue du repère