



Commune : VEIGNE


5 rue des rangs (Crèche)

Commentaires : 5 rue des rangs (Crèche)

Rivière : L' Indre

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** CE37_S_45-31**Date de mise à jour :** 27/01/2017**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.73534411 / Y: 47.28736660**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 528855.65 / Y: 6689904.46**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7353441 / Y: 47.2873666**Code Hydro:** K7--0260**Rive de référence:** Gauche**2 Juin 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **54.65 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Eau a affleuré le radier du portail blanc de la crèche (+10cm dans la crèche mais impossibilité de faire des mesures)**GÉNÉRAL****Code :** CE37_R_45-31_LC145**Date de mise à jour :****Auteur :** A. Bontemps - Cerema

05/08/2018

Normandie-Centre

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), L'INDRE, RECENSEMENT 2016 - 01/12/2016**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie – Centre**NIVELLEMENT POST-INONDATION - 09/11/2016****Méthode :** GPS**Organisme :** CEREMA Normandie – Centre**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 54.650 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 54.65 m