



Commune : VEIGNE


## 6 impasse du Lavoir

Commentaires : 6 impasse du Lavoir

Rivière : L' Indre

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** CE37\_S\_45-42b**Date de mise à jour :** 27/01/2017**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.75007672 / Y: 47.28729650**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 529968.49 / Y: 6689864.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7500767 / Y: 47.2872965**Code Hydro:** K7--0260**Rive de référence:** Gauche**2 Juin 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **55.473 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Eau est arrivée au pied de la zone limite jardin/terrasse**GÉNÉRAL****Code :** CE37\_R\_45-42b\_LC155**Date de mise à jour :****Auteur :** A. Bontemps - Cerema

05/08/2018

Normandie-Centre



Vue du repère

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS), L'INDRE, RECENSEMENT 2016 - 01/12/2016****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** CEREMA Normandie – Centre**NIVELLEMENT POST-INONDATION - 08/11/2016****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Normandie – Centre**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Milieu de l'impasse du lavoir**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 55.465 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.008 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 55.473 m