

Commune : **BETHUNE****142 Avenue du Ponts des Dames**

Commentaires : PHE03

Rivière : **La Lawe****1**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Bassins du Nord**Code :** ZIC2016-1\_S\_016**Date de mise à jour :** 16/02/2017**Auteur :** DDTM62

Photo du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.63365000 / Y: 50.53628200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 673986.95 / Y: 7048842.41**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.63365 / Y: 50.536282**Code Hydro:** E3660600**Rive de référence:** Gauche**31 Mai 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** ZIC2016-1\_R\_016\_03**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM62

26/01/2022



Photo PHE

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 31/05/2016****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DDTM 62**REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 31/05/2016****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDTM 62**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Au sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m