

Commune : **BETHUNE**Rivière : **La Lawe****142 Avenue du Ponts des Dames**

Commentaires : PHE03

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : ZIC2016-1\_S\_016

Date de mise à jour : 16/02/2017

Auteur : DDTM62



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.63365000 / Y: 50.53628200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 673986.95 / Y: 7048842.41

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.63365 / Y: 50.536282

Code Hydro: E3660600

Rive de référence: Gauche

**31 Mai 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL**

Code : ZIC2016-1\_R\_016\_03

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM62

26/01/2022

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 31/05/2016**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDTM 62

**REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 31/05/2016**

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDTM 62

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Au sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.300 m



Photo PHE