



Commune : VERQUIN

## 35 Rue de l'égalité

Commentaires : PHE02

Rivière : Loisne Amont

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : ZIC2016-1\_S\_044

Date de mise à jour : 16/02/2017

Auteur : DDTM62




Photo du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.64448700 / Y: 50.49864500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 674737.56 / Y: 7044645.76

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.644487 / Y: 50.498645

Code Hydro: E3510710

Rive de référence: Non renseigné

**31 Mai 2016**

Nature de l'inondation : Ruissellement

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

### GÉNÉRAL

Code : ZIC2016-1\_R\_044\_02

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM62

26/01/2022



Photo PHE

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

Pérennité : Aucune

PHEC : Non renseigné

État du repère : Disparu

Repère calculé : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 31/05/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
Organisme : DDTM 62

### REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 31/05/2016

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDTM 62

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Au sol (dans le sous-sol)

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.290 m