Commune : **PAS-EN-ARTOIS** | Rivière : **Quilliene**

# 45 rue d'en Bas (Centre de secours) #1

**Commentaires :** PHE04 (coin arrière gauche de la caserne)

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Bassins du Nord
**Code :** ZIC2016-2_S_0057 **Date de mise à jour :** 20/02/2017
**Auteur :** DDTM62

Photo du site le 08/06/2016

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.48549000 / Y: 50.15127200
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 663187.4 / Y: 7006018.12
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.48549 / Y: 50.151272
**Code Hydro:** E5500600 **Rive de référence:** Droite

## 7 Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** PHE04

## GÉNÉRAL

**Code :** ZIC2016-2_R_0057_04 **Date de mise à jour :** 13/11/2019
**Auteur :** DDTM62

Photo PHE (arrière gauche de la caserne)

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 01/06/2016

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DDTM 62

## REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 08/06/2016

**Méthode :** Nivellement direct
**Organisme :** DDTM 62
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** Soubassement Béton
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.610 m