Commune : **PAS-EN-ARTOIS** | Rivière : **Quilliene**

45 rue d'en Bas (Centre de secours) #1

Commentaires : PHE04 (coin arrière gauche de la caserne)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : ZIC2016-2_S_0057 **Date de mise à jour :** 20/02/2017
Auteur : DDTM62

Photo du site le 08/06/2016

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.48549000 / Y: 50.15127200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 663187.4 / Y: 7006018.12
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.48549 / Y: 50.151272
Code Hydro: E5500600 **Rive de référence:** Droite

7 Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : PHE04

GÉNÉRAL

Code : ZIC2016-2_R_0057_04 **Date de mise à jour :** 13/11/2019
Auteur : DDTM62

Photo PHE (arrière gauche de la caserne)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 01/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 62

REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 08/06/2016

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDTM 62
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Soubassement Béton
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.610 m