

Commune : **PAS-EN-ARTOIS**Rivière : **Quillienne****45 Rue d'en Bas (Centre de secours) #2****Commentaires :** PHE07 (à gauche de l'entrée du centre)**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Bassins du Nord**Code :** ZIC2016-2\_S\_0060**Date de mise à jour :** 20/02/2017**Auteur :** DDTM62

Photo du site le 08/06/2016

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.48543200 / Y: 50.15152100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 663183.43 / Y: 7006045.88**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.485432 / Y: 50.151521**Code Hydro:** E5500600**Rive de référence:** Droite**7 Juin 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** PHE07**GÉNÉRAL****Code :** ZIC2016-2\_R\_0060\_07**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM62

13/11/2019



Photo PHE (à gauche de l'entrée du centre)

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 01/06/2016****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDTM 62**REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 08/06/2016****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDTM 62**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Seuil de l'entrée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.710 m