



Commune : PAS-EN-ARTOIS

## 24 Rue d'en bas (mur du bâtiment agricole)

Commentaires : PHE08

Rivière : Quilliene

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : ZIC2016-2\_S\_0061

Date de mise à jour : 20/02/2017

Auteur : DDTM62




Photo du site le 08/06/2016

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.48710900 / Y: 50.15227100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 663303.96 / Y: 7006128.61

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.487109 / Y: 50.152271

Code Hydro: E5500600

Rive de référence: Droite

**7 Juin 2016**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : PHE08

### GÉNÉRAL

Code : ZIC2016-2\_R\_0061\_08

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM62

13/11/2019

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo PHE

### SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 01/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
Organisme : DDTM 62

### REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 08/06/2016

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDTM 62

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Soubassement Béton

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.710 m