

	Commune : PAS-EN-ARTOIS	Rivière : Le ruisseau de Beaucamp
	21/23 Rue Basse Boulogne	
Commentaires : PHE19		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord
 Code : ZIC2016-2_S_0070 Date de mise à jour : 20/02/2017
 Auteur : DDTM62



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.49417100 / Y: 50.15539000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 663811.44 / Y: 7006472.66
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.494171 / Y: 50.15539
 Code Hydro: E5500630 Rive de référence: Droite



Photo du site le 08/06/2016

	7 Juin 2016 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Altitude calculée de l'eau : non déterminé Nature du repère : Laisse d'inondation
	Commentaires : PHE19	

GÉNÉRAL

Code : ZIC2016-2_R_0070_19 Date de mise à jour : 13/11/2019
 Auteur : DDTM62



Photo PHE

Photo PHE

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 01/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : DDTM 62

REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 08/06/2016

Méthode : Nivellement direct
 Organisme : DDTM 62
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Radier béton
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.540 m