

Commune : **PAS-EN-ARTOIS****2 Rue d'en Bas**

Commentaires : PHE21

Rivière : **Quilliene****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Bassins du Nord

Code : ZIC2016-2_S_0072

Date de mise à jour : 20/02/2017

Auteur : DDTM62




Photo du site le 08/06/2016

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.49071100 / Y: 50.15399000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 663562.9 / Y: 7006318.36

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.490711 / Y: 50.15399

Code Hydro: E5500600

Rive de référence: Droite

**7 Juin 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : PHE21

GÉNÉRAL

Code : ZIC2016-2_R_0072_21

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM62

13/11/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui


Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 01/06/2016**Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 62**REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 08/06/2016**

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDTM 62

Référence nivélée : Autre type de référence

Description référence du repère : Au seuil de l'escalier

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.850 m