Commune: PAS-EN-ARTOIS

# 19 Rue d'en Bas

**Commentaires: PHE22** 

Rivière: Quilliene

Repère(s) sur le site

### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Artois-Picardie

**Code:** ZIC2016-2 S 0073

Date de mise à jour : 20/02/2017

Auteur: DDTM62



# Photo du site le 08/06/2016

### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 2.48969700 / Y: 50.15335500 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 663489.9 / Y: 7006248.12 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.489697 / Y: 50.153355 Code Hydro: E5500600 Rive de référence: Droite



# 7 Juin 2016

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

**Commentaires: PHE22** 

# GÉNÉRAL

Code: ZIC2016-2 R 0073 22

Date de mise à jour :

Auteur: DDTM62 13/11/2019



## **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

**PHEC:** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 01/06/2016** 

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 62

# REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 08/06/2016

Méthode: Nivellement direct Organisme: DDTM 62

Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : Au sol

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m