


|   |                                |                                |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
|  | Commune : <b>PAS-EN-ARTOIS</b> | Rivière : <b>Quillienne</b>    |
|   | <b>17 Rue de l'Aumône #2</b>   |                                |
| <b>Commentaires :</b> PHE37   |                                | <b>1</b> Repère(s) sur le site |

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Bassins du Nord  
 Code : ZIC2016-2\_S\_0088 Date de mise à jour : 20/02/2017  
 Auteur : DDTM62



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.49032200 / Y: 50.15534900  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 663536.05 / Y: 7006469.87  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.490322 / Y: 50.155349  
 Code Hydro: E5500600 Rive de référence: Droite



Photo du site le 08/06/2016

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>7 Juin 2016</b>   | Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b> |
|   | Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b> | Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>     |
| <b>Commentaires :</b> PHE37   |  |   |

**GÉNÉRAL**

Code : ZIC2016-2\_R\_0088\_37 Date de mise à jour : 13/11/2019  
 Auteur : DDTM62



Photo PHE

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 01/06/2016**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme : DDTM 62

**REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 08/06/2016**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : DDTM 62  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)