
	Commune : <b>PAS-EN-ARTOIS</b> <b>4 Rue du Châtelet</b>	Rivière : <b>Quillienne</b>
Commentaires : PHE38		<b>1</b> Repère(s) sur le site

#### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord  
Code : ZIC2016-2\_S\_0089 Date de mise à jour : 20/02/2017  
Auteur : DDTM62



#### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.49005700 / Y: 50.15565900  
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 663517.31 / Y: 7006504.51  
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.490057 / Y: 50.155659  
Code Hydro: E5500600 Rive de référence: Droite

	<b>7 Juin 2016</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b> Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
Commentaires : PHE38		

#### GÉNÉRAL

Code : ZIC2016-2\_R\_0089\_38 Date de mise à jour : 13/11/2019  
Auteur : DDTM62



Photo PHE

#### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui  
Visibilité : Non État du repère : Disparu  
Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
PHEC : Non renseigné

#### SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 01/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
Organisme : DDTM 62

#### REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 08/06/2016

Méthode : Non renseigné  
Organisme : DDTM 62  
Référence nivelée : Autre type de référence  
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)