



Commune : CARENCY

## 38 Ter Rue Pasteur (en face)

Rivière : Souchez

Commentaires : PHE01 derrière l'arrêt de bus

1

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : ZIC2016-2\_S\_0050

Date de mise à jour : 20/02/2017

Auteur : DDTM62



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.71663000 / Y: 50.38053500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 679816.73 / Y: 7031467.83

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.71663 / Y: 50.380535

Code Hydro: E3010770

Rive de référence: Droite

**7 Juin 2016**

Nature de l'inondation : Ruissellement

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : PHE01

### GÉNÉRAL

Code : ZIC2016-2\_R\_0050\_01

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM62

02/09/2019

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 01/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
Organisme : DDTM 62

### REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 08/06/2016

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDTM 62

Référence nivélée : Autre type de référence

Description référence du repère : Au sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.300 m