



Commune : PAS-EN-ARTOIS

Rivière : Quilliene

45 Rue d'en Bas (Centre de secours) #2

Commentaires : PHE07 (à gauche de l'entrée du centre)

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : ZIC2016-2_S_0060

Date de mise à jour : 20/02/2017

Auteur : DDTM62




Photo du site le 08/06/2016

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.48543200 / Y: 50.15152100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 663183.43 / Y: 7006045.88

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.485432 / Y: 50.151521

Code Hydro: E5500600

Rive de référence: Droite

**7 Juin 2016**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : PHE07

GÉNÉRAL

Code : ZIC2016-2_R_0060_07

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM62

13/11/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo PHE (à gauche de l'entrée du centre)

SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 01/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 62

REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 08/06/2016

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDTM 62

Référence nivélée : Autre type de référence

Description référence du repère : Seuil de l'entrée

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.710 m