



Commune : DRAGUIGNAN

## les Mimosas, Garage

**Commentaires :** Sol devant la 9ième porte de garage depuis la gauche - hydrographie : Vallon de Baille

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est

**Code :** VAR2010GI\_S\_204

**Date de mise à jour :** 22/02/2017

**Auteur :** Cerema Méditerranée



Vue générale - Auteur : GINGER

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.45757480 / Y: 43.53767560

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 979479.27 / Y: 6277075.74

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.4575748 / Y: 43.5376756



**15 juin 2010**

Altitude calculée de l'eau : **179.319 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Id Laisse : pm028 - Marque : trace - Hauteur d'eau : 0.56 m - Qualité du relevé : 3

### GÉNÉRAL

**Code :** VAR2010GI\_R\_204\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Méditerranée

30/06/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 17/09/2010

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** GINGER Environnement

### NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** GINGER Environnement

**Commentaires sur le nivellement :** Précision du nivellement : Bonne

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 178.759 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.560 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 179.319



Vue rapprochée - Auteur : GINGER