



Commune : DRAGUIGNAN


Résidence la Méditerranée

Commentaires : Depuis la résidence le patio en entrant à gauche, au 3ème lampadère blanc. Niveau pris par rapport au sol du parking aval (inondé). Trace de salissure visible sur les garages de la résidence.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est**Code :** VAR2010GI_S_253**Date de mise à jour :** 22/02/2017**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue générale - Auteur : GINGER

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.47145220 / Y: 43.53072760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 980634.21 / Y: 6276353.47**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.4714522 / Y: 43.5307276**15 Juin 2010**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **178.627 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Id Laisse : RBO018 - Marque : salissure - Hauteur d'eau : 70 cm - Qualité du relevé : 3

GÉNÉRAL

Code : VAR2010GI_R_253_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

02/08/2021



Vue rapprochée - Auteur : GINGER

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 07/09/2010

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GINGER Environnement

NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010

Méthode : Non renseigné**Organisme :** GINGER Environnement**Commentaires sur le nivelllement :** Précision du nivelllement : Bonne
Référence nivellée : Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 177.927 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.700 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 178.627